

### Identificació

**Codi:** SOLL- H054

**Denominació:** MURS DE TANCAMENT DEL  
CARRER CRISTÒFOL COLOM



### Localització

**Situació:** Plaça Constitució, 6 i C/ Vives, 7

**Coordenades UTM:** X: 475643 / Y: 4402101 // X: 475630/ Y: 4402118

**Altitud:** 38 m

**Entorn:** urbà, en un carrer on abunden les zones enjardinades

**Referència cadastral:** 5621308DE7052S0001HO / 5621305DE7052S0001SO

### Notes històriques

### Descripció

**Descripció estructures:** conjunt de murs de tancament de dues propietats, una al costat de l'altre, que presenten les mateixes decoracions: els murs, baixos i de formes semicirculars, es troben realitzats amb maons i blocs de pedra viva, formant també columnes, totes elles de pedra viva. Sobre aquests murs podem veure unes reixes de ferro forjat, de formes semicirculars, i diversos remats, com per exemple puntes d'espiral.

Es poden destacar els dos portals d'entrada al jardí del casal del carrer Vives, completament decorat a base de motius florals, i el portalet d'accés al casal de la Plaça Constitució, amb dues columnes helicoidals i la porta que presenta la mateixa decoració dels ferros. A més, podem veure un altre portal, d'accés a una porxada, que presenta les mateixes característiques, però amb un format més senzill.

Hi ha una zona, on es pot veure una terrassa enrajolada, que presentava el mateix tancament que les zones anteriors, i possiblement un altre portal d'accés, però ha estat substituïda per uns ferros llisos.

**Classificació general:** bé d'interès paisatgístic

**Accessibilitat:** a peu

**Funcionalitat:** tancament de propietats

**Tipologia:** murs de tancament

**Cronologia:** contemporània

**Datació:** finals segle XIX- principis segle XX

**Criteris datació:** estilístics (decoració dels ferros del mur)

**Materials constructius:** maó, pedra, ferro

**Tècniques constructives:** els murs són de maons i pedra viva, amb ferro forjat sobre aquests.

### Bibliografia

### Propietat i conservació

**Propietat:** particular

**Classificació del sòl:** urbà

**Estat de conservació:** regular

**Causes del deteriorament:** erosió

**Defectes de conservació:** substitució d'un tram dels murs

**Protecció existent:** -

**Treballs realitzats:** canvi de part dels ferros forjats per altres més senzills; el portal de la porxada presenta una decoració similar a la de la resta de ferros, però la seva decoració és més senzilla.

**Perills eventuais:** major erosió dels elements i destrucció d'alguns d'ells

**Necessitat d'actuació:** a curt termini: substitució dels nous ferros per altres que siguin semblants als antics

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'ordenació urbana (PGOU) d'acord a la seva qualificació.

**Protecció proposada:** manteniment i conservació dels murs i dels ferros que es troben sobre ells.

**Altres / Observacions:**

### Galeria



Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Sóller

